PTS 500 - misst Druck und Temperatur im Prozess



Besondere Vorteile:

- 2 in 1 Sensor: Druck und Temperatur
- Mediumberührende Teile aus Edelstahl zum universellen Einsatz in Gasen und Flüs-sigkeiten
- Einfache Einbindung in Steuerungen, Prozessleittechnik und Energiemanagementsysteme über digitale Schnittstellen
- · Modbus-RTU, Ethernet oder M-Bus Schnittstelle
- Alarmrelais Grenzwert über Tasten einstellbar (max. 60VDC, 0,5 A)
- Optional: 2 x 4...20 mA Analogausgang, 2 x Alarmrelais für Druck und Temperatur

Beispiel-Bestellcode PTS 500:

0694 7000_A1_B1_C1

Option Signalausgang		
A1	1 x 420 mA Analogausgang (galv. nicht getrennt), Alarmrelais, RS 485 (Modbus-RTU)	
A2	2 x 420 mA Analogausgang (galv. nicht getrennt), 2 x Alarmrelais, RS 485 (Modbus-RTU)	
A3	Ethernet-Interface (Modbus/TCP), 1 x 420 mA Analogausgang (galv. nicht getrennt), RS 485 (Modbus-RTU)	
A4	Ethernet-Interface PoE (Power over Ethernet) (Modbus/TCP), 1 x 420 mA Analogausgang (galv. nicht getrennt), RS 485 (Modbus-RTU)	
A5	M-Bus, 1 x 420 mA Analogausgang (galv. nicht getrennt), Alarmrelais, RS 485 (Modbus-RTU)	

Druckmessbereiche		
B1	-1 0 bar (-14.50 psi)	
B2	0 1,6 bar (023.2 psi)	
В3	0 10 bar (0145 psi)	
B4	0 16 bar (0232 psi)	
B5	0 50 bar (0725 psi)	

Prozessanbindungen		
C1	G1/2"	
C2	1/2" NPT	

BESCHREIBUNG	BESTELL-NR.
PTS 500 Sensor zur Messung von Druck und Temperatur	0694 7000
Weiteres Zubehör:	
Anschlussleitung für Sonden 5 m mit offenen Enden	0553 0104
Anschlussleitung für Sonden 10 m mit offenen Enden	0553 0105
Ethernet-Anschlussleitung Länge 5 m, M12 Stecker x-codiert (8 pol. auf RJ 45 Stecker	0553 2503
Ethernet-Anschlussleitung Länge 10 m, M12 Stecker x-codiert (8 pol.) auf RJ 45 Stecker	0553 2504

TECHNISCHE DATEN PTS 500

Temperatur

Messbereich: -20...125°C

Genauigkeit: ± 1,0°C (-10...+50°C)

Druck

Messbereich: Siehe Bestellcode
Genauigkeit: ± 0,5% v.E. (bei 20°C)

Spannungs- 18...36 VDC über SELV-Versor-

versorgung: gung, 5W

bzw. Power over Ethernet (IEEE802.3af: Klasse 2 (3,84W

- 6,49W)

Schutzart Gehäuse: IP 65

Einsatztemperatur: -20...+125°C für Drucksensor

Umgebungstemperatur: -20...+60°C

Lagertemperatur: -40...+80°C

Über Modbus auslesbar: Druck

Druck [hPa, mbar, bar, psi,...] Temperatur [°C, °F]

Signalausgang: Siehe Bestell-Code